


“达州曾经的接待标杆”达州宾馆开拆了？

实地探访:原是“握手楼”治理,拆除两栋闲置老楼



本报讯 (记者 田乙斯 摄影报道) 日前,有网友在社交平台发布短视频称“达州接待的标杆,达州宾馆开始拆了”,引发市民热议。

昨日,记者实地探访发现,位于达城荷叶街的达州宾馆1号楼客房、茶楼等区域仍在正常营业,此次规划拆除的是闲置多年的2号楼和6号楼。目前,6号楼拆除工作已完成,2号楼已拆除60%左右,预计3月底完成。

昨日上午,记者在桑树巷拆除现场看到,达州宾馆2号楼外围已全面搭设钢管架,工地前方立有施工标识牌,写着“前方排危施工,车辆绕道行驶,施工时间:2026年3月13日至3月31日”等字样。据了解,6号楼曾为达州宾馆的办公区域,2号楼共6层、面积3000余平方米,是达州宾馆最初的客房和茶楼,因设施老旧已闲置多年。

据了解,达州宾馆始建于1954年,前身为达县地委招待所,是达州老牌综合型接待宾馆,地处老城区核心商圈,曾是政务接待、商务会议、市民宴请的重要场所。它见证了达州的诸多重要时刻,也承载着几代达州人的生活印记,是镌刻城

市记忆的标志性建筑。

“听说老楼要拆,心里真舍不得。”年近七旬的李阿姨家住桑树巷,她说:“1980年我结婚就在这儿办的宴席,当年能在达州宾馆办酒席,是全家人的体面。后来孙子满月、家庭聚会也选这儿,一砖一瓦都是回忆。”和李阿姨一样,不少周边老住户都把达州宾馆视作朝夕相伴的“老邻居”,这里见证了他们的人生重要时刻,也陪伴着中心广场、三圣宫片区的繁华与变迁。

在附近经营小卖部20年的王先生表示:“虽然舍不得老建筑,但我们支持城市更新,老房子隐患多,改造后环境更好、出行更方便,我们老百姓也受益。”不少市民坦言,虽有不舍,但更期待改造后迎来宽敞整洁的街道、完善的配套设施,让老城区焕发新活力。

据了解,此次拆迁属于通川区三圣宫片区“握手楼”治理项目范畴,该片区的建筑多建于上世纪50年代,受历史规划局限,“握手楼”密集,巷道狭窄、排水不畅、线路杂乱等基础设施老化问题突出,既影响城市风貌,也给居民生活带来不便,存在不小的安全风险。根据治理规划,此次拆迁腾退的空间将优先用于新建消防通道及完善公共服务设施,后续还将规划新建约10.56万平方米建筑,全面提升片区的宜居度,助力老城区蝶变升级。

网吧外窗被堵、危化品混存、用电管理混乱……

部分行业领域安全隐患突出亟须整治

本报讯 (记者 唐明学) 安全红线不容触碰,隐患短板必须补齐。近日,省安全生产和森林草原防火明查暗访组第14组在我市开展督导检查工作。检查发现,部分行业领域安全工作不到位,风险隐患问题突出,亟须举一反三,全面排查整治。

消防领域:消防设施短板突出,应急能力削弱

在万源市,华森时代广场商业综合体未定期开展消防培训,上次开展时间为2025年1月,距今已超过一年;消防应急预案编制不规范,无编制时间、各工作组职责等要素;消防控制室仅一人值班,且未取得资格证书,对火灾处置程序不熟悉;有3处火灾报警控制器故障长期存在,未及时排除;消防水泵房应急照明亮度不足;消防车登高操作场地未划定标线。

在通川区,达州市钢城网吧大厅、仓库吊顶未采用下垂式喷头,且仓库内烟感已掉落悬空;仓库未使用防火门,且网吧与隔壁自助麻将室采用普通门分隔;室内消火栓箱门使用普通木门替代;网吧外窗被包厢封堵,失去逃生通道功能。

工贸领域:危化品混存风险高,风险辨识管控不足

在大竹县,盛思康木业有限公司一车间、二车间作业现场积尘严重,且缺少粉尘清扫记录;砂光机除尘风管未设置火花探测消除装置。

在开江县,四川江天科技有限公司危险化学品库内氢氧化钠、聚合氯化铝、煤油、石油醚等物品混存;易制爆化学品仓库内存放硝酸钾、硝酸、双氧水,仓库内无“一书一签”,无隔离措施、无围堰、未分类存放。

非煤矿山领域:现场作业管理缺位,安全基础条件薄弱

在达州东部经开区,达州市经开区矿业公司亭子镇老龙洞灰岩矿670平台无任何安全标识,未修筑排洪沟;650平台转弯处、入矿道路口上方均有悬石未处理;670平台至650平台的道路坡度超出设计10%以上。

教育领域:安防设施存在漏洞,周边环境风险叠加

在达州高新区,耀华育才学校食堂灶台前燃气报警器装置未进行年检;男生宿舍1楼墙上有一插座松动未固定;食堂、教学楼、视频监控室等多处线路凌乱,监控室内放有大量废弃或过期的灭火器。

卫健领域:高风险部位防护缺失,防泄漏措施未落实

在达川区人民医院,药品库房灯具未使用防爆灯和防爆开关;储油间无通风口、无气体报警器、无防爆灯具;医院液氧站围堰不符合设计规范;污水处理站次氯酸钠存放未设置防漏托盘以防止液体渗漏。

文旅领域:用电管理混乱,人员安全意识淡薄

在宣汉县,移步登天旅游开发有限公司索道站工作人员在同一房间使用3个大功率电器取暖,且人离开电器未关闭;缆车操作间应急照明设备不能正常使用;缆车操作间配电箱门未关闭、箱门与箱体未跨接、线路凌乱;特种作业人员杨某未持特种作业操作证。

以上问题隐患,均已移交属地有关单位立行立改;市安办将持续跟踪整改情况,请各地各部门强化举一反三,切实抓好同类隐患的排查整治。