达州检察故事

# 间距不足1米！通信线缆“蹭”电力杆塔

## 通川公益诉讼一“测”到底实现全域清零

**近日，通川区人民检察院依法办结督促整治10千伏电力线路违规搭挂通信线缆安全隐患行政公益诉讼案。通过诉前检察建议推动行业主管部门系统整改，检察机关实现单点隐患清零与全域排查治理同步推进，彻底化解高压线路触电、火灾、大面积停电等重大安全风险，以能动检察履职守护辖区群众生产生活用电安全。**

10千伏电力线路是城乡生产生活的核心供电基础设施，通信线缆违规搭挂电力杆塔是跨行业典型安全隐患。若遇雷雨、大风天气，违规搭挂的线缆极易引发线路放电、绝缘击穿，进而引发触电伤人、大面积停电、火灾等事故，直接威胁群众人身财产安全。该院接到辖区10千伏电力线路安全隐患线索后，迅速启动公益诉讼监督程序。

根据线索，办案检察官建立巡视线索专项处置台账，实行线索登记、实地核查、证据固定、立案办理、跟踪督办的闭环管理。针对高压杆线隐患隐蔽、风险辨识度低的特点，办案组采取徒步全线排查+专业测距取证的方式固定证据：使用激光测距仪逐点位实测线缆垂直距离，同步留存测量视频与现场照片；对照相关行业强制标准，梳理明确违规条款与安全危害；走访供电、通信企业工作人员，核实搭挂成因与事故风险，形成完整证据链条。

经核查，辖区多处路段通信光缆依附电力杆塔敷设，通信线缆与10千伏电力线路垂直净距不足1米，远低于国家强制标准的2.5米，社会公共安全利益受损事实清楚。2026年4月20日，该院依法对该案立案办理。

案件办理初期，行业主管部门履职意愿不强、整改主动性不足。为直观展现安全风险、厘清监管责任，检察机关组织行业主管部门分管负责人、业务骨干及供电企业技术人员，赴隐患集中路段开展现场勘验。检察官现场复测数据、解读行业强制规范，结合同类线路起火、触电事故案例阐释隐患危害，现场会商整改技术路径与资金落实难点，最终促成全面整治、全域排查的治理共识。

随后，该院向行业主管部门送达附全套影像资料、规范依据、点位清单的检察建议，并建立整改跟踪台账，定期对接专项资金落实、光缆迁改施工、乡镇全域排查等工作进度，针对跨企业协调、施工难点及时会商，督促压实运营商、供电单位主体责任，杜绝纸面整改、局部整改。

收到检察建议后，行业主管部门迅速推进整改落实，统筹落实专项整治资金75万元实施线路规范化改造，合规敷设通信光缆7.2公里，规范绑扎、改道梳理存量违规线缆3.4公里，全部拆除电力杆塔上的违规附挂线缆，所有点位线缆垂直净距均达到2.5米国家标准，漏电、短路、起火等安全风险全部消除，辖区高压供电线路安全运行水平显著提升。与此同时，主管部门组织力量对全区19个乡镇开展杆线安全拉网式全覆盖排查，逐村逐路段梳理违规搭挂、线缆垂落、间距不足等隐患，建立统一整改台账，督促通信、供电企业同步完成规范整治，实现辖区杆线违规搭挂问题全域清零，从源头防范同类安全风险反弹。

整改完成后，该院邀请人大代表、政协委员开展现场回访。人大代表、政协委员对检察机关紧盯高空杆线民生安全痛点、推动行业系统治理的履职成效给予充分认可，建议常态化开展电力设施安全专项监督。目前，经信、供电、通信行业已同步开展杆线安全普法宣传，向一线运维人员普及高压线路搭挂强制性规范，全行业安全运维意识得到全面提升。

□见习记者　王刚



执行干警送被执行人到医院检查。（通川区人民法院供图）

# 欠3万余元想“装晕”不还？

## 通川区人民法院：依法拘留15日！

**本报讯**　（见习记者　**王刚**）欠债还钱是基本的法律义务与道德底线，但面对3万余元的债务，被执行人张某消极拖延、拒不履行，甚至刻意装晕耍赖、抗拒执行，试图蒙混过关、逃避惩戒。近日，通川区人民法院“执行110”果断处置，当场戳穿张某的闹剧，依法对其拘留15日。

11月16日10时，通川区人民法院“执行110”接到申请人徐某某报警，称长期规避履行3万余元债务的被执行人张某在某影院。执行干警立即出警将张某拘传至法院，张某竟上演“突然晕倒、意识不清”的闹剧，企图以此阻碍执行、逃避强制措施。

面对突发情况，执行干警第一时间启动应急处置流程，将张某送至医院进行全面检查。经医院检查确认，张某身体各项指标正常、无任何突发疾病及昏迷症状。查清事实后，执行法官严肃开展法治教育，严厉指出其装晕规避、抗拒执行的违法性与危害性，同时明确告知张某，其就医、检查相关费用，属于其恶意抗执产生的个人支出，依法全部由其本人承担。然而张某态度恶劣，无任何主动履行债务的行为，通川区人民法院依法对其作出司法拘留15日的处罚决定。

地址：达州市通川区龙马大道500号　邮政编码：635099　广告许可证：达市工商广许字(2011)第03号　周五刊　公开发行　达州市青鸟印务有限公司印刷　地址：达州市高新区斌郎街道斌郎大道一段34号　电话：2377081